

**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**NOWY BROWINIEC**

1. Nazwa

**BUDYNEK OSP**

2. Czas powstania

**2 poł. XIX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

ul.

dz. nr 232/2

5. Przynależność administracyjna

Województwo **OPOLSKIE**

Powiat **PRUDNICKI**

Gmina **LUBRZA**

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków:

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Od początku XIX w. w państwie pruskim następowała intensyfikacja ochrony przeciwpożarowej, począwszy od wzajemnych ubezpieczeń od ognia, po zarządzenia dotyczące budownictwa ogniotrwałego, z obowiązkowymi lub ochotniczymi strażami ogniowymi w każdej gminie. Nieznany jest dokładny czas utworzenia ani status straży w Nowym Browińcu, sam obiekt przeznaczony był do przechowywania sprzętu tzw. narzędzi ogniowych. W dotychczasowych dokumentach przyjęte było datowanie budynku na połowę XIX wieku, ale raczej powstał później, najwcześniej w 2 połowie XIX wieku.

Budynek remizy usytuowany w centralnej, najstarszej części wsi, zwrócony jest frontem w stronę ulicy. Obiekt na rzucie kwadratu, wolnostojący, jednoprzestrzenny, murowany, tynkowany. Nakryty dachem dwuspadowym. W zachodnim narożniku dostawiona drewniana wieża przeznaczona do suszenia węży strażackich. Otwór drzwiowy części murowanej duży, umożliwiający wjazd pojazdu, drzwi drewniane, dwuskrzydłowe oryginalne. Elewacje bez detali architektonicznych. W ścianach bocznych niewielkie otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym.

Obiekt posiada wartości naukowe i historyczne, jest jedynym przykładem budowli o pierwotnej formie architektonicznej, przeznaczonej na cele ochrony przeciwpożarowej w gminie. W przypadku pozyskania funduszy i remontu może stanowić atrakcję i wyróżnik miejscowości.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachował zły, obiekt nieużytkowany, z nieszczelnym pokryciem dachowym, ściany zawilgocone, porażone biotycznie. Wieża w zasadzie bez dachu, uszkodzona okładzina z desek, wewnątrz porasta roślinność. Ta część budowli stanowi zagrożenie, w każdej chwili może dojść do zawalenia się konstrukcji drewnianej.

Konieczne pilne podjęcie prac zabezpieczających, a jeżeli nie jest to możliwe, należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu, po wykonaniu inwentaryzacji i karty białej zabytku.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków