


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość NOWY BROWINIEC
1. Nazwa KAPLICZKA		2. Czas powstania ok. poł. XIX w.	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 			4. Adres nr 24 dz. nr 238/1 <hr/> 5. Przynależność administracyjna Województwo OPOLSKIE Powiat PRUDNICKI Gmina LUBRZA <hr/> 6. Formy ochrony Nr rejestru zabytków: MPZP:

Kapliczka znajduje się przy skrzyżowaniu dróg, obok domów nr 24 i 24a

8. Historia, opis i wartości

Nieznany jest dokładny czas powstania i fundator kapliczki. Analiza zastosowanych form architektonicznych pozwala datować ten obiekt na połowę XIX wieku.

Kapliczka usytuowana w centralnej części wsi w sąsiedztwie domu nr 24, zwrócona jest frontem w stronę południowo – zachodnią. Kapliczka wzniesiona na rzucie kwadratu, wolnostojąca, jednoprzestrzenna, murowana, tynkowana, pobielona. Nakryta dachem dwuspadowym, wykonanym z dachówki ceramicznej. Wejście zamknięte łukiem półkolistym, drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, przeszklone w górnych kwaterach – współczesne. Elewacja frontowa bez detali architektonicznych z wyjątkiem profilowanego gzymsu przechodzącego z elewacji bocznych na front i wydzielającego partię szczytu, przechodzącego na okapy i tworzącego w efekcie trójkątny szczyt formą nawiązujący do tympanonu. Ponad nim na kalenicy dachu umieszczono skromny metalowy krzyż z delikatnym motywem trójliścia. W elewacji bocznej od strony północno – zachodniej otwór okienny zamknięty półkoliście z drewnianą, współczesną stolarką. We wnętrzu kapliczki znajduje się niewielka półka pełniąca funkcję ołtarzyka. Nad ołtarzykiem obraz wykonany w technice oleodruku z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Posiada wartości zabytkowe, obiekt zachował pierwotną, historyczną formę architektoniczną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania kapliczki jest bardzo dobry. W obiekcie wykonane prace remontowe: pokrycie dachowe, stolarka, pomalowane tynki, ale występuje miejscowe zawilgocenie tynków w przyziemiu, które spowodowało niewielkie przebarwienia i złuszczenia farby w przyziemiu.

Wskazane bieżące monitorowanie stanu zachowania kapliczki.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków