

**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**OLSZYŃKA**

1. Nazwa

**KOŚCIÓŁ FILIALNY p.w. Matki Bożej Anielskiej**

2. Czas powstania

**1899-1900 r.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

nr

dz. nr 96/1

5. Przynależność administracyjna

Województwo **OPOLSKIE**

Powiat **PRUDNICKI**

Gmina **LUBRZA**

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków:

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Olszynka była jedną z mniejszych miejscowości w okolicach Prudnika. Pierwotnie wielkość nie przekraczała 20 rodzin chłopskich. W 1868 r. liczyła 309 mieszkańców, w tym 75 katolików i 234 ewangelików. W tym czasie była to jedna z czterech wiosek w powiecie prudnickim o przewadze mieszkańców wyznania ewangelickiego. Kościół został wybudowany przez gminę ewangelicką w latach 1899- 1900, po 1945 r. przejęty przez katolików, obecnie kościół filialny parafii w Nowym Browńcu.

Jest to kościół neogotycki, położony na wzniesieniu, poza ścisłym centrum wsi, orientowany, murowany z czerwonej cegły z kamiennym cokółem, na rzucie nieregularnym, nakryty dwuspadowym dachem ceramicznym. Do nawy w narożniku północno - zachodnim przylega kilkukondygnacyjna wieża nakryta ostrosłupowym dachem miedzianym zwieńczonym krzyżem, za nią nawa boczna. Od frontu kruchta z wejściem do kościoła, do której prowadzą proste kamienne schody. Od wschodu niższa część prezbiterium i zakrystii. Narożniki i szczyty dekorowane wychodzącymi z elewacji, murowanymi, prostymi sterczynami. Elewacje zdobione ostrołukowymi i częściowo półlukowo zamkniętymi wnękami (dolna kondygnacja wieży), w których umieszczono okna w typie biforiów oraz oculusy), w nawie bocznej od północy okna zdwojone, bez wnęk. W oknach witraże geometryczne. Nad wejściami wtórne daszki z poliwęglanu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Techniczny stan zachowania bardzo dobry. Wykonane prace remontowe (dach). Zauważalne typowe procesy starzenia się materiałów nie wpływające obecnie negatywnie na stan obiektu.

Wskazane bieżące monitorowanie stanu zachowania kościoła ze względu na występujące rysy na murach, ubytki spoin.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków