

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**DYTMARÓW**

1. Nazwa

**BRAMA w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny  
Aleksandryjskiej**

2. Czas powstania

**1857r.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

nr

dz. nr 341/4

5. Przynależność administracyjna

Województwo OPOLSKIE

Powiat PRUDNICKI

Gmina LUBRZA

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków: 570/59

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Powstanie ogrodzenia, analogicznie jak kościoła może sięgać XIV wieku, obecny mur powstał najprawdopodobniej pod koniec XVI wieku, na przestrzeni lat remontowany, przy czym obecna forma bramy związana jest z odbudową zespołu kościelnego w 2 połowie XIX wieku po zniszczeniach po pożarze kościoła.

Brama wraz z ogrodzeniem posadowiona jest na skarpie, murowana i tynkowana, prowadzą do niej wysokie, proste schody. Brama neogotycka z wejściem zamkniętym łukiem ostrym, flankowanym lizenami przechodzącymi do ostrego łuku nad wejściem i zakończonych prostymi sterczynami nakrytymi dwuspadowymi daszkami z dachówką, między którymi szczyt zwieńczony analogiczną co do formy sterczyną. W szczycie poniżej sterczyny ozdobne trzy wąskie otwory, zamknięte łukiem ostrym.

Obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bramy należy określić jako dobry. Niemniej zauważalne są typowe procesy starzenia i niszczenia budowli – zabrudzenia, przebarwienia tynku, plamy po naprawach punktowych obiektu.

Wskazane monitorowanie stanu technicznego bramy, wykonanie bieżących prac konserwatorskich: naprawa ze scaleniem kolorystycznym tynku (naturalny odcień tynku).

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków