

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

D Y T M A R Ó W

1. Nazwa

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

2. Czas powstania

lata 20,30-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

nr 39

dz. nr 357/1

5. Przynależność administracyjna

Województwo OPOLSKIE

Powiat PRUDNICKI

Gmina LUBRZA

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków:

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Budynek przedszkola wybudowany został w latach 20-, 30-tych XX w. w centrum wsi. Nie jest znana jego historia i pierwotne przeznaczenie, ale usytuowanie i forma architektoniczna wskazują, że mógł być to od powstania obiekt pełniący funkcje edukacyjne, opiekuńcze.

Przedszkole to budynek murowany, tynkowany, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, kryty wysokim dachem krytym dachówką karpiówką. Budynek na rzucie prostokąta, ustawiony frontem do drogi głównej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, elewacja jest pięcioosiowa. Wejście w osi centralnej, po wysokich schodach. W dachu wystawka z efektywnym, schodkowym szczytem. Otwory okienne pierwotne, stolarka współczesna, jednoramowa. Przy wejściu na postumencie pełnoplastyczna figura św. Józefa z Dzieciątkiem. W przyziemiu położona współcześnie okładzina z płytek. Ogrodzenie przy ulicy – historyczne.

Budynek o cechach zabytkowych zachował charakterystyczne elementy z czasu budowy: bryłę, układ połączeń dachowych z dachówką ceramiczną karpiówką, charakterystycznym szczytem. Tynki wymienione bez zachowania pierwotnego charakteru, podobnie okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Techniczny stan zachowania bardzo dobry. Zauważalne typowe starzenie się materiałów nie mające obecnie istotnego wpływu na stan budynku. Wymienione pokrycie dachowe, nowa stolarka. Obecnie nie ma potrzeby realizowania prac remontowych przy elewacjach.

Docelowo wskazane utrzymanie elementów charakterystycznych domu: bryły, rodzaju pokrycia dachowego, naturalnej kolorystyki tynków, kształtu i rozmieszczenia otworów okiennych, schodkowego szczytu wystawki. Ochroną powinno być objęte także oryginalne ogrodzenie z bramą.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków