GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

J A S I O N A

1. Nazwa

STODOŁA

2. Czas powstania

XIX/ XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

nr 42

dz. nr 236

5. Przynależność administracyjna

Województwo OPOLSKIE

Powiat PRUDNICKI

Gmina LUBRZA

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków:

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Wieś Jassona wzmiankowana w źródłach w 1233 roku. Wieś lokowana, o regularnym układzie siedliska wiejskiego w formie ulicówki obustronnie zabudowanej oraz niwowo-łanowym układzie rozłogów. Historycznie niewielka wieś, licząca mniej niż 20 kmieci i zagrodników i taka pozostała do dzisiaj. Większość zachowanej zabudowy zagrodowej pochodzi z 2 połowy XIX i początków XX wieku.

Stodoła wybudowana została najprawdopodobniej na początku XX w., usytuowana jest tradycyjnie w głębi zagrody, kalenicą do głównej ulicy i jednocześnie przylega ścianą szczytową do drogi dojazdowej od strony Lubrzy. Jest to budynek na rzucie prostokąta, murowany z cegły, tynkowany, jednokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym, z pokryciem z płytki eternitowej. Budynek na dłuższych bokach zdobiony dekoracją z rytmicznie ułożonych wnęk zamkniętych łukiem odcinkowym w nich umieszczone drewniane wrota (w drugiej i piątej wnęce).

Budynek o cechach zabytkowych zachował charakterystyczne elementy z czasu budowy: bryłę, elewacje z charakterystycznymi wnękami, rozmieszczenie i układ otworów. Tynki są wtórne, nieestetycznie położone na elewacje. Drewniane wrota częściowo wtórnie uzupełnione blachą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Techniczny stan zachowania budynku mierny. Obiekt użytkowany, ale następuje dekapitalizacja, Tynki zabrudzone, miejscami uszkodzone i odpadające, porażone biotycznie.

Wskazane utrzymanie elementów charakterystycznych budynku: bryły, elewacji, kształtu otworów, drewnianych wrót – konieczne przeprowadzenie ich remontu. W sumie zalecane bieżące prace remontowe w celu utrzymania właściwego stanu technicznego budynku.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków