

**GEZ**

## **KARTA ADRESOWA ZABYTKU**

3. Miejscowość

**LASKOWICE**

1. Nazwa

**OBORA w zespole folwarcznym**

2. Czas powstania

**2 poł. XIX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

nr 1

dz. nr 247, 248/2

5. Przynależność administracyjna

Województwo **OPOLSKIE**

Powiat **PRUDNICKI**

Gmina **LUBRZA**

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków:

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w łacińskim dokumencie z 1228 roku wydanym przez Kazimierza I opolskiego, gdzie zanotowana została w szeregu miejscowości założonych na prawie polskim. Nie jest znana historia folwarku, jego powstania i właścicieli. Zakłada się, że obecna zabudowa pochodzi z 2 połowy XIX wieku. Składa się na nią budynek mieszkalny, stodoła oraz budynek inwentarsko – gospodarczy: obora.

Obora usytuowana prostopadle do budynku mieszkalnego i głównej drogi we wsi, zamyka od wschodu podwórze folwarczne. Jest to budynek murowany na rzucie wydłużonego prostokąta, tynkowany, jednokondygnacyjny, nakryty dachem naczółkowym, z wtórnym eternitem. W dachu techniczne lukarny umożliwiające składowanie siana na strychu. Elewacje zdobione profilowanym gzymsem podokapowym, przechodzącym na ściany szczytowe, wykonanym z cegły nietynkowanej (obecnie częściowo zamalowany). Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, drzwi i wrota drewniane z desek w prostych otworach. Wrota umieszczone jedynie w elewacjach szczytowych. Brak rynien i rur spustowych. Od wschodu niska dobudówka z 2 poł. XX w.

Obiekt o wartościach historycznych, jako przykład elementu zabudowy folwarcznej, jednej z nielicznych na terenie gminy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Techniczny stan zachowania budynku mierny. Obiekt użytkowany. Budynek silnie zawilgocony, w efekcie na elewacjach wykwyty soli i przebarwienia oraz miejscowo ubytki tynków. Na dachu eternit wymagający wymiany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wskazane utrzymanie funkcji użytkowych, bieżące zabezpieczenia: uszczelnianie dachu, odprowadzanie wody opadowej od obiektu i osuszenie murów obory. Docelowo utrzymanie jego elementów charakterystycznych: bryły, układu połączeń dachowych z materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglonym, tynkowanych elewacji, bielonych po naprawie tynków z zachowaniem detalu architektonicznego (ceglane gzymsy).

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków