

**GEZ**

## **KARTA ADRESOWA ZABYTKU**

3. Miejscowość

**LASKOWICE**

1. Nazwa

**STODOŁA w zespole folwarcznym**

2. Czas powstania

**2 poł. XIX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

nr 1

dz. nr 246, 247, 248/2

5. Przynależność administracyjna

Województwo OPOLSKIE

Powiat PRUDNICKI

Gmina LUBRZA

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków:

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w łacińskim dokumencie z 1228 roku wydanym przez Kazimierza I opolskiego, gdzie zanotowana została w szeregu miejscowości założonych na prawie polskim. Nie jest znana historia folwarku, jego powstania i właścicieli. Zakłada się, że obecna zabudowa pochodzi z 2 połowy XIX wieku. Składa się na nią budynek mieszkalny, stodoła oraz budynek inwentarsko – gospodarczy: obora.

Budynek stodoły usytuowany prostopadle do budynku mieszkalnego i głównej drogi we wsi, zamyka od zachodu podwórze folwarczne. Murowany na rzucie wydłużonego prostokąta, tynkowany, jednokondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym z dachówką karpiówką. Brak rynien i rur spustowych. W elewacjach charakterystyczne, regularnie rozmieszczone wnęki, zamknięte łukiem odcinkowym, w części z nich wrota drewniane.

Obiekt o wartościach historycznych, jako przykład elementu zabudowy folwarcznej, jednej z nielicznych na terenie gminy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Techniczny stan zachowania budynku zły. Obiekt częściowo użytkowany. Nieszczelne pokrycie dachowe, naruszona więźba dachowa, w efekcie w części nieużytkowanej doszło do zawalenia fragmentów dachu od strony południowej – szczyt stodoły jest odsłonięty i niestabilny. Budynek zawilgocony, spękania ścian i ubytki tynków, wokół nadmiernie rozrośnięta roślinność.

Wskazane pilne zabezpieczenie stodoły – podparcie ściany szczytowej i uszczelnienie dachu, usunięcie rozrastających się wokół budynku roślin. Docelowo utrzymanie elementów charakterystycznych stodoły: bryły, układu połaci dachowych z dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglącym, tynkowanych elewacji z wnękami.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków