

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

LUBRZA

1. Nazwa

Zagroda (budynek, spichlerz, brama wjazdowa z furką)

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

ul. Wolności 55

dz. nr 361

5. Przynależność administracyjna

Województwo OPOLSKIE

Powiat PRUDNICKI

Gmina LUBRZA

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków: 1756/66

MPZP: Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r.

8. Historia, opis i wartości

Wieś Lubrza wzmiankowana po raz pierwszy w 1233r. Miejscowość lokowana została jako regularna wieś kmieca o układzie niwowo – łąnowym rozłogów. Była to wieś duża, licząca więcej niż 20 kmieci, zagroda przy obecnej ulicy Wolności 55 należała do zamożnego gospodarza.

W okresie średniowiecza Lubrza wchodziła pierwotnie w skład dóbr zamku w Prudniku, a od końca XVI w. własność miasta Prudnika. Większość zagród z zabudową mieszkalną lub mieszkalno - inwentarską pochodzi z 2 połowy XIX i początku XX wieku. Nieznany jest dokładny czas powstania i historia zagrody. Analiza zastosowanych form architektonicznych pozwala datować tę zagrodę na 2 połowę XIX wieku.

Budynek mieszkalno – gospodarczy/inwentarski w zagrodzie połączony z bramą wjazdową i furką, budynek spichlerza nie istnieje. Zabudowa murowana, tynkowana, dwukondygnacyjna, z częściowo użytkowym poddaszem, dachy nad poszczególnymi częściami dwuspadowe o zróżnicowanych wysokościach kalenicy, pokryte wtórnie blachodachówką. Część mieszkalna tynkowana, malowana, część inwentarska z efektownym opracowaniem elewacji w cegle, uzupełnionej na piętrze tynkiem. Od frontu na elewacji szczytowej dwie osie (pierwotnie trójosiowa). Stolarka okienna w powiększonych otworach wtórna, jednorodna w całym budynku. Murowana ściana bramy nakryta daszkiem dwuspadowym, wjazd i furta zamknięte półłukiem. Otwór wjazdowy flankowany wnękami w których umieszczone są obrazy z przedstawieniem Jezusa i Maryi. Wrota drewniane. Pierwotny charakter zachowała część inwentarska. Usunięty detal architektoniczny części mieszkalnej.

Zespół obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Techniczny stan zachowania bardzo dobry, stan zachowania elementów zabytkowych średni. Obiekt poddany modernizacji, która zatarła historyczny charakter obiektu.

Ewentualny remont budynku w przyszłości powinien być poprzedzony rozpoznaniem całej zagrody i przygotowaniem programu prac uwzględniającego tradycyjne techniki i materiały budowlane, które wyeksponują walory zabytkowe budynku i bramy.

Wskazane wyjaśnienie zakresu wpisu do rejestru zabytków dotyczące spichlerza (brak w zagrodzie tego obiektu).

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków