

**GEZ**

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**NOWY BROWINIEC**

1. Nazwa

**KAPLICZKA**

2. Czas powstania

**ok. poł. XIX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Kapliczka znajduje się przy skrzyżowaniu dróg, obok zagrody nr 9

4. Adres

nr 9

dz. nr 231

5. Przynależność administracyjna

Województwo **OPOLSKIE**

Powiat **PRUDNICKI**

Gmina **LUBRZA**

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytków: 501/58

MPZP:

8. Historia, opis i wartości

Nieznany jest dokładny czas powstania i fundator kapliczki. Analiza zastosowanych form architektonicznych pozwala datować ten obiekt na połowę XIX wieku.

Kapliczka usytuowana w centralnej części wsi w sąsiedztwie domu nr 9, zwrócona jest frontem w stronę południowo – wschodnią. Kapliczka wzniesiona na rzucie kwadratu, wolnostojąca, jednoprzestrzenna, murowana, tynkowana, pobielona. Nakryta dachem dwuspadowym, wykonanym z dachówki ceramicznej. Wejście zamknięte łukiem półkolistym umieszczonym we wnęcie z łukiem odcinkowym, drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, przeszklone w górnych kwaterach. Elewacja frontowa bez detali architektonicznych z wyjątkiem profilowanego gzymsu wydzielającego partię szczytu, przechodzącego na okapy, tworzącego w efekcie trójkątny szczyt formą nawiązujący do tympanonu. W środku szczytu prostokątna nisza. Ponad nim na kalenicy dachu umieszczono niewielki, trójlistny metalowy krzyż. W elewacji bocznej od strony północno wschodniej otwór okienny zamknięty półkoliście z drewnianą, historyczną stolarką. We wnętrzu kapliczki znajduje się niewielka półka pełniąca funkcję ołtarzyka. Z boku we wnęcie obraz wykonany w technice oleodruku z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania kapliczki jest dobry. W obiekcie wykonane prace remontowe, pomalowane tynki, ale występują miejscowe spękania oraz niewielkie złuszczenia farby w przyziemiu i na gzymsie.

Wskazane bieżące monitorowanie stanu zachowania kapliczki, przycięcie sąsiadującej roślinności, aby nie doszło do nadmiernej kumulacji wilgoci w ścianach.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Iwona Solisz

listopad 2020r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków