



Opolski
Wojewódzki
Konservator
Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozone.pl
www.wuozone.pl

Y. Sekretarz / Kier. SO / Kier. zw. Ag. /
11.05.23.

Inspektor
Ochrony Zabytków
Patrycja Ciecior
Indokst. z odwołanym
z wydziałem

URZĄD GMINY
w Lubrzy

Wpł. 11.05.2023

OR. 110.5.2023

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu: 11.05.2023r. w TRZEBINIE

Nr spr. 2499/2023

I. Cel oględzin: KONTROLA W ZAKRESIE PRZESTRZEKANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA PODSTAWIE ART. 36 USTAWY Z DNIA 23.07.2003r.

II. Przy udziale:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. PATRYCJA CECIOR | INSPEKTOR WMOZ OPOLE |
| 2. MAREK MARCIAN | KIEROWNIK REFERATU |
| 3. Dorota Hegler | Podinspektor II Ref. SO |
| 4. | |
| | |
| | |

III. Dane ogólne obiektu

- Nazwa obiektu - RUINY ZAMKU W ZESPOLE ZAMKOWYM W TRZEBINIE
- Właściciel - GMINA LUBRZY
- Forma ochrony - WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW NIM. OPOLSKIEGO JOD NR 534/58 DECYZJĄ Z DNIA 15.11.1965r.

Ustalenia :

W DNIU 11.05.2023r. PRZEPROWADZONO KONTROLĘ RUIN ZAMKU W ZESPOLE ZAMKOWYM W TRZEBINIE W ZAKRESIE PRZESTRZEKANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW DOT. OCHRONY ZABYTKÓW, W ZWIĄZKU Z CYM STwierdzono, że:

- Ruiny zamku porośnięte są gęstym porostem traw, oraz buszami
- Wokół murów rośnie gęsty porost
- Wewnątrz (domieszczenie ze skłapieniem sklepieniem) na murach napisy wykonane farbą w spray (spratt) będące wynikiem

PO WROZBIE ROSLIN NASTĘPIŁA W STRUKTURZE MURÓW I USZKODZENIE

AKTY WANDALIZMU

- WE WNETRZU RUIN ORAZ WOKÓŁ RUIN
ZNAMYDŁA ZE SŁOCI ORAZ GRUDY
- WE WNETRZU RUIN RAMUM (DOMIESZCZENIE ZE
SKŁADNICH WOLEBIKOWYM) WYRWA W SKŁADNIEM,
KTÓRA OBEJMUJE SIĘ NA ZEMI ZATWARZALNE
SĄ CECHY ORAZ WTMIEŃ ZE SKŁADNIA

RUINY RAMUM WYMAGAJĄ PRZEPROWADZENIA
NIEZBĘDNYCH PRAC W SZCZEGÓLNOŚCI USUNIĘCIA
ZAGROZĄŻENIA Z MIKRORAMUM I WOKÓŁ NIEGO.

W CELU WYKONANIA DOKUMENTACJE
FOTOGRAFICZNEJ, PROTOKÓŁ PODPISANO I ODCYTANO

WYKAZ DO PROTOKOŁU WNIESIONE PRZED PRZEDSTAWICIELU
GMINY WÓJCIKA: NA WNETRZU
RUINY RAMUM UMIESZCZONE SĄ
TABLICE INFORMACYJNE O GA ZAGROZĄŻENIU.

IV. Podpisy osób obecnych

Inspektor
Ochrony Zabytków
Dorota Żegleń

Marek Marciniak
Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych
i Zarządzania Inżynierskiego

PODINSPEKTOR

Marek Marciniak

Dorota Żegleń